

8 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ ПОГРЕБА

Ошибка № 1

НЕСООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СНИП

Проблема:

Судебные разбирательства, штрафы и перемонтаж погреба по причине несоблюдения СНИП.

Решение:

Внимательное изучение установленных СНИП. Строительные нормы и правила чётко регламентируют допустимые расстояния установки интегрируемых в грунты устройств от искусственных или естественных водоёмов. При этом данные нормы носят рекомендательный характер и могут отличаться в зависимости от типа населённого пункта.

Пример:

ВПГТ в Московской области с учетом уклона и типа почв, а также нормы дождевых и грунтовых вод расстояние от установки должно составлять:

- до водохранилища - 30 метров,
- до озер - 20 метров.
- до рек и ручьев - 10 метров.



Ошибка № 2

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Проблема:

Скопление воды в котловане.

Решение:

Рекомендуется выполнять работы в зимнее время года, так как в этот период уровень грунтовых вод снижается. В любом случае нужно быть крайне осторожным при проведении работ в грунтах, насыщенных водой, т.к. возникает риск обрушения котлована и повреждения участка. Монтаж в сложных условиях в летнее время возможен, но требует высокой квалификации монтажной бригады. Также здесь важно учесть, что не каждый погреб подходит для установки и эксплуатации в почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Монтаж пластикового погреба TINGARD возможен при любом уровне грунтовых вод в любое время года.



Цена ошибки:

Стоимость повторного монтажа погреба.

Ошибка № 3

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КОТЛОВАНА

Проблема:

Трудности в выборе метода копки котлована (вручную или при помощи специальной техники).

Решение:

Рекомендуется отдать предпочтение специальной технике, так как ручной труд занимает значительно больше времени, при этом качество может быть ниже.

Пример:

Если планируется установка пластикового погреба, то его копка при помощи экскаватора займет совсем немного времени. Но если на участке имеется ландшафтный дизайн, то лучше выбрать ручную копку.

Наша монтажная бригада услышит все ваши пожелания и учтет их при выполнении работ.

Цена ошибки:

испорченный ландшафт Вашего земельного участка и потраченное время.



Ошибка № 4

НЕ УЧТЕН ТИП ГРУНТА

Проблема:

Деформация или наклон погреба в процессе эксплуатации.

Решение:

Еще на этапе проектирования важно оценить тип грунта. От качества грунта зависит, насколько качественным получится монтаж погреба, ведь каждый грунт имеет свои особенности и характеристики.

Цена ошибки:

Стоимость монтажных работ, стоимость погреба.



Ошибка № 5

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДНА КОТЛОВАНА

Проблема:

Деформация погреба по причине неправильного расчета глубины котлована.

Решение:

При выборе глубины котлована важно учитывать тип устанавливаемого погреба, а также местные нормы по промерзанию грунта. Корпус погреба должен устанавливаться на уплотненный слой грунта котлована. Для этого необходимо устроить песчаную подушку на дне котлована высотой до 200 мм с утрамбовкой. Уклон дна котлована должен быть не более 10 мм на 1 м от горизонта. Также ошибкой является неправильный расчет глубины котлована при монтаже в фундамент строящегося дома – не учитывается толщина и уровень пола в проекте – крышка погреба должна находиться на одном уровне с верхней отметкой пола.



Цена ошибки:

Стоимость простоя техники, стоимость монтажных работ.

Ошибка № 6

ОТСУТСТВИЕ ЯКОРЕНИЯ

Проблема:

Всплытие погреба.

Решение:

Чтобы понять, как устроены процессы, влияющие на погреб под землей, вспомним про закон Архимеда: «на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая или подъемная сила, равная весу объема жидкости или газа». Если выразаться более простым языком, то на 1 кубический метр емкости, погруженной в воду, приходится 1 тонна выталкивающей силы. Наиболее распространенные размеры погребов имеют объем 8-12 кубических метров. Таким образом, погружение погреба во влагонасыщенные грунты даже наполовину имеет силу выталкивания, равную 4-6 тоннам! Следовательно, якорение погреба обязательно. Не пытайтесь экономить на этапах монтажа.



Цена ошибки:

Стоимость монтажных работ.

Ошибка № 7

ВЫБОР НЕПРОВЕРЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Проблема:

Низкий срок службы погребов, отсутствие официальной гарантии, подтвержденной документами.

Решение:

Изучение вопроса репутации производителя. У компании, которую Вы выбираете, должны быть реальные отзывы, сертификаты/свидетельства, подтверждающие, что они являются официальными дилерами завода-производителя. Доверьтесь профессионалам.

Компания TINGERPLAST – это производитель с многолетним стажем и достойной репутацией, обладающий широкой дилерской сетью не только на территории России, но и за ее пределами.

Цена ошибки:

Стоимость нового погреба, стоимость монтажных работ.



Ошибка № 8

ПОГОНЯ ЗА ЦЕНОЙ, А НЕ ЗА КАЧЕСТВОМ

Проблема:

Низкий срок службы погребов.

Часто, уже выбрав определенную модель погреба, человек ищет, кто же предложит изделие и монтаж по низкой цене. Тут таится значительная опасность: попасть на некомпетентных исполнителей (обычно именно поэтому их работа и стоит дешевле) или некачественный погреб.

Решение:

Выбор проверенного производителя, зарекомендовавшего себя на рынке. Компания TINGERPLAST производит бесшовный пластиковый погреб TINGARD, не имеющий аналогов на рынке, с 2012 года. Продукт имеет сертификаты качества и патент на изобретение. Количество установленных пластиковых погребов TINGARD насчитывает более 7000 единиц.

Цена ошибки:

Стоимость нового погреба, стоимость монтажных работ.

